

Hochbau und Gebäudewirtschaft

Planung für die Sanierung und Erweiterung des Konzertsaals der Musikinstrumentenbauschule Mittenwald

TOP 6

Vorlage 42/011/2024

Schulausschuss am 30.09.2025

Ansicht

Partenkirchener Straße



TOP 6 Sanierung und Erweiterung Konzertsaal

Ansicht
Hofseite



Konzertsaal




Konzertsaal Bestuhlung




Konzertsaal

Erweiterung Bühne




Konzertsaal

Erweiterung Bühne



Konzertsaal

Dachsanierung




TOP 6 Sanierung und Erweiterung Konzertsaal

Konzertsaal

Dachsanierung

ANSICHT WEST / PARTENKIRCHNER STRASSE




TOP 6 Sanierung und Erweiterung Konzertsaal


Konzertsaal

Dachsanierung

ANSICHT NORD / FORSTAMTSWEG



QUERSCHNITT Q-Q



- kein akuter Handlungsbedarf, aber:
- Tragwerk nur Bestandsschutz, keine weiteren Decken- oder Dachlasten zulässig (Beleuchtung, Lautsprecher, PV, Dämmung)
- bei hohen Schneemengen abräumen erforderlich

Beschluss

Die Maßnahme Sanierung und Erweiterung des Konzertsaals der Musikinstrumentenbauschule Mittenwald wird verschoben. Die nächste Befassung des Ausschusses wird im Jahr 2031 erfolgen. Planungsbeginn wäre damit im Jahr 2032.

